

Gjøco Kvist og Sperregrunn är en vattenspädbar barriärprimer för inomhusbruk. Baserat på modifierat epoxiharts. Produkten har utmärkta appliceringsegenskaper som gör det enkelt att stryka. Begränsar genombrott från kvistar, gulnad panel, nikotin och sot. Gjøco Kvist og Sperregrunn är speciellt lämpad för ny och färsk furupanel eller annan panel med kvistgenomslag. Var medveten om att genomslag från kvist är ett naturligt fenomen som alltid kan göra sig känt över tiden.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Baserad på modifierad epoxiharts
Kulör	Vit
Glans:	Matt 4-6
Densitet (kg/l):	1,4

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8-10 m ² / liter
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	1 timme
Övermålnings intervall, min:	6 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 15. För bästa resultat när de appliceras vid rumstemperatur.
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.021", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Färgtryck:	150 kg/cm ²
Korrosion:	All utrustning som kommer i kontakt med Gjøco Kvist og Sperregrunn måste vara i rostfritt stål, annars kan metallen korrodera.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulvrens. Följ instruktioner för användning på förpackningen. Tidigare målade ytor, MDF och hårda, släta ytor mattas ner med sandpapper och torkas av.

Användning

För användning på lätt missfärgade och gulnade underlag applicera 1–2 skikt Gjoco Kvist och Sperregrunn. För att ta bort kvistgenomslag och på starkt missfärgade ytor, applicera 2 skikt. På underlag där det krävs slät och jämn yta rekommenderas att man använder en lämplig pensel för utjämning. Vid användning på kakel, plast och andra blanka ytor kontrolleras vidhäftning genom att göra provstryk.

Rengöring av målarverktyg: Allt målarverktyg måste vara ren och utan andra färgrester och liknande före användning. Allt verktyg måste rengöras väl med rent vatten omedelbart efter användning. Detta gäller speciellt vid användning av högtryckssprutor. Kör igenom stora mängder vatten före och efter användning för att försäkra sig om att sprutan är helt ren. Gjoco Kvist och Sperregrunn kan ge korrosion på metall som inte är rostfritt.

Lagring

Tätt locket ordentligt lagring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och lagras stående, torr och frostfri.

Avfallshantering

Färg i flytande form ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Gjoco Kvist och Sperregrunn är klar för användning och bör normalt inte förtunnas. Rör om före användning. För att undvika sprickbildning längs panelfogarna på grund av förändringar i fuktighet rekommenderas att panelskivorna behandlas före installationen. Eventuellt kan panelen behandlas på vintern när luftfuktigheten normalt är lägst.

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <20 g / l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS